


Eisen- und Stahl-Gießereien NE-Gießereien

Herzlich willkommen zum Seminar

ID 080238



1

Tagesablauf

ab 07:00 Uhr

09:30 - 10:00 Uhr

12:15 - 13:15 Uhr

14:45 - 15:15 Uhr

ab 17:30 Uhr



08:00 - 09:30 Uhr

10:00 - 12:15 Uhr

13:15 - 14:45 Uhr

15:15 - 16:45 Uhr



 Änderungen
bleiben vorbehalten!

ID 081228

2

Seminarthemen: 1. Tag

- Begrüßung und Vorstellung
- Gefährdungsbeurteilung
 - 1. Teil: Grundlagen
 - 2. Teil: Gruppenarbeit über ein Thema aus Ihrem Betrieb



ID 081229

3

Seminarthemen: 2. Tag

- Form- / Kern-Herstellung
- Schmelzen / Gießen / Flüssigmetalltransport
- Druck- / Sand- / Kokillen- / Strangguss
- Guss-Nachbehandlung




ID 081230

4

Seminarthemen: 3. Tag

- Persönliche Schutzausrüstung
- Gefahrstoffe und Gesundheitsgefahren
- Verantwortung in der betrieblichen Praxis



ID 081231

5

Persönliche Vorstellung

- Firma
 - Standort, Anzahl der Mitarbeiter
 - Produkte oder Dienstleistungen
 - Gießverfahren und Gießmetalle
 - Schmelzaggregate
 - Eigene Tätigkeit, Vorgesetztenfunktion
 - Ersthelfer, Betriebsrat, Feuerwehr... ??
- Erwartungen, Fragen an dieses Seminar
- Problemstellungen aus Ihrem Betrieb



ID 081232

6

Vorstellung als Interview

- Befragen Sie Ihren zugewiesenen Seminarpartner und notieren Sie seine Antworten zu Ihren Fragen.
- Stellen Sie anschließend Ihren Partner vor (und umgekehrt).



Quelle: ©feelphotoart - Fotolia.com

ID 081233

7

Vorstellungsrunde - Partnerinterview

- Befragen Sie Ihren zugewiesenen Seminarpartner und notieren Sie die Antworten zu den Fragen auf einen Flipchart.
- Stellen Sie anschließend Ihren Partner im Plenum vor (und umgekehrt)
- Das Flipchart mit Ihren Antworten wird nach der Vorstellung vor Ihren Platz an den Tisch „geklebt“



Quelle: ©feelphotoart - Fotolia.com

ID 081234

8