


## Bearbeitung von Fallbeispielen

### Vorbereitung der Gruppenarbeit

ID 041936



### Fallbeispiel 1: Montage eines Abluftkanals

Ein alter Abluftkanal verlief senkrecht zwischen der 18 m - Ebene und der 22,5 m - Ebene.

Der neue Abluftkanal ist zweiteilig und soll mittels Winden und Hebebändern positioniert werden.



Foto: BGHM

ID 041937



### Fallbeispiel 1: Montage eines Abluftkanals

Durch die Demontage von Metallrosten sind ungesicherte Bodenöffnungen vorhanden.



ID 041938



### Fallbeispiel 2: Arbeiten an Dachkante

Infolge eines Sturms hat sich ein Blech an einer Dachkante gelöst.

Provisorische Reparatur vor Wintereinbruch erforderlich.



ID 041939

## Fallbeispiel 2: Arbeiten an Dachkante

Ansicht von der Dachfläche



ID 041940

## Fallbeispiel 3: Revision an Schornstein

An der Schornsteinanlage befindet sich ein Steigschutzsystem.



ID 041941

## Fallbeispiel 4: Reparatur an Sonnenschutzanlage



ID 041942